รายละเอียดคำของบลงทุน ตาม พ.ร.ก เงินกู้ เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รายการสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

										15,088,300	27	30,171,700	30,171,700	
เขต	ลำดับ	ชื่อรายการ (ไม่ต้องระบุหน่วยงาน)	แบบเลขที่	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	สถานที่ก่อสร้าง	จำนวนวันก่อสร้าง	งวดงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งงบปี 63	รวมเงินทั้งสิ้น	ชื่อหน่วยงาน
6	1	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและระบายอากาศ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 284 ตารางเมตร	ก.34/มี.ค./63	1	284	สถานที่เดิม	45	2	รายการ	3,985,100	2	7,970,200	7,970,200	รพ.สมุทรปราการ
6	2	ปรับปรุงห้องแรงดันลบแบบห้องผู้ป่วยวิกฤตเดี่ยว จำนวน 6 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 126 ตารางเมตร		1	126	สถานที่เดิม	120	3	รายการ	5,600,000	1	5,600,000	5,600,000	รพ.สมุทรปราการ
6	3	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ	ก.35/มี.ค./63		0	สถานที่เดิม	45	1	รายการ	1,658,900	6	9,953,400	9,953,400	รพ.สมุทรปราการ
6	4	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (+3.5%)) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 284 ตารางเมตร	ก.36/มี.ค./63	1	284	สถานที่เดิม	30	1	รายการ	1,012,100	2	2,024,200	2,024,200	รพ.บางบ่อ

6	5	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น	ก.44/ เม.ย./63	1	0	สถานที่เดิม	30	1	รายการ	280,000	1	280,000	280,000	รพ.บางบ่อ
6	6	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (ราคาพื้นที่มีโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (+3.5%)) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 284 ตารางเมตร	ก.36/มี.ค./ 63	1	284	สถานที่เดิม	30	1	รายการ	1,047,500	2	2,095,000	2,095,000	รพ.บางจาก
6	7	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น	ก.44/ เม.ย./63	1	0	สถานที่เดิม	30	1	รายการ	292,900	1	292,900	292,900	รพ.บางจาก
6	8	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น	ก.45/ เม.ย./63	1	0	สถานที่เดิม	30	1	รายการ	77,300	5	386,500	386,500	รพ.บางจาก
6	9	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (ราคาพื้นที่มีโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (+3.5%)) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 284 ตารางเมตร	ก.36/มี.ค./ 63	1	284	สถานที่เดิม	30	1	รายการ	1,047,500	1	1,047,500	1,047,500	รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

6	10	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE A (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น	ก.45/ เม.ย./63	1	0	สถานที่เดิม	30	1	รายการ	87,000	6	522,000	522,000	รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับสถานบริการ (หลัก)	PCC/PCU (ระบุ เป็น/ไม่เป็น)	ประเภทการขอ -ซื้อใหม่ -ทดแทน -ขอเพิ่ม	เหตุผล คำชี้แจง	รหัสหน่วยงาน 5 หลัก	อ้างอิงบัญชี	หมายเหตุ	
เมืองสมุทรปราการ	ปากน้ำ	สมุทรปราการ	A		สร้างทดแทน	เดิมไม่มีหอผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ รพ.สมุทรปราการได้ทำการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญที่มีอยู่มาใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหอผู้ป่วยดังกล่าวยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้	10685	เดิมไม่มีหอผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ รพ.สมุทรปราการได้ทำการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญที่มีอยู่มาใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยติด	- โรงพยาบาลมีพื้นที่ที่ได้มาตรฐานในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้มีโอกาสรักษาได้สำเร็จสูง อัตราการเสียชีวิตต่ำ รวมทั้ง	
เมืองสมุทรปราการ	ปากน้ำ	สมุทรปราการ	A		สร้างทดแทน	เดิมไม่มีหอผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยวิกฤติที่ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งที่มารับบริการกับโรงพยาบาลสมุทรปราการและรับ-ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน	10685	สร้างทดแทน	จำนวน PUI รับเข้ามาดูแล สังเกตุอาการเฉลี่ยวันละ 3 ราย	
เมืองสมุทรปราการ	ปากน้ำ	สมุทรปราการ	A		สร้างทดแทน	เดิมไม่มีหอผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ รพ.สมุทรปราการได้ทำการปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษที่มีอยู่มาใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยต้องสงสัยในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหอผู้ป่วยดังกล่าวยังไม่ได้มาตรฐานตามที่	10685	สร้างทดแทน	- โรงพยาบาลมีพื้นที่ที่ได้มาตรฐานในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้มีโอกาสรักษาได้สำเร็จสูง อัตราการเสียชีวิตต่ำ รวมทั้ง	
บางบ่อ	บางบ่อ	สมุทรปราการ	M2		สร้างใหม่	เดิมไม่มีหอผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ รพ.สมุทรปราการได้ทำการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญที่มีอยู่มาใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหอผู้ป่วยดังกล่าวยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้	10752	สร้างใหม่	จำนวน PUI รับเข้ามาดูแล สังเกตุอาการเฉลี่ยวันละ 3 ราย	

บางบ่อ	บางบ่อ	สมุทรปราการ	M2		สร้างใหม่	เดิมไม่มีหอผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ รพ.สมุทรปราการได้ทำการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญที่มีอยู่มาใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหอผู้ป่วยดังกล่าวยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้	10752	สร้างใหม่	มีผู้ป่วยที่รับไว้รักษาประมาณ 40 ราย	
พระประแดง	ตลาด	สมุทรปราการ	F1		สร้างใหม่	เดิมไม่มีหอผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ รพ.สมุทรปราการได้ทำการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญที่มีอยู่มาใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหอผู้ป่วยดังกล่าวยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้	10754	สร้างใหม่	มีผู้ป่วยที่รับไว้รักษาประมาณ 40 ราย	
พระประแดง	ตลาด	สมุทรปราการ	F1		สร้างใหม่	เดิมไม่มีหอผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ รพ.สมุทรปราการได้ทำการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญที่มีอยู่มาใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหอผู้ป่วยดังกล่าวยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้	10754	สร้างใหม่	มีผู้ป่วยที่รับไว้รักษาประมาณ 40 ราย	
พระประแดง	ตลาด	สมุทรปราการ	F1		สร้างใหม่	เดิมไม่มีหอผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ รพ.สมุทรปราการได้ทำการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญที่มีอยู่มาใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหอผู้ป่วยดังกล่าวยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้	10754	สร้างใหม่	มีผู้ป่วยที่รับไว้รักษาประมาณ 40 ราย	
ในคลองบางปลากด	พระสมุทรเจดีย์	สมุทรปราการ	F2		สร้างใหม่	เดิมไม่มีหอผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ รพ.สมุทรปราการได้ทำการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญที่มีอยู่มาใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหอผู้ป่วยดังกล่าวยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้	10755	สร้างใหม่	มีผู้ป่วยที่รับไว้รักษาประมาณ 40 ราย	

ในคลองบางปลากด	พระสมุทรเจดีย์	สมุทรปราการ	F2		สร้างใหม่	เดิมไม่มีหอผู้ป่วยสำหรับให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ รพ.สมุทรปราการได้ทำการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญที่มีอยู่มาใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหอผู้ป่วยดังกล่าวยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้	10755	สร้างใหม่	มีผู้ป่วยที่รับไว้รักษาประมาณ 40 ราย	