

แบบเสนอแผนงบบำรุงรักษาทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

all-

ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.
1	สมุทรปราการ	00935-รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปีง หมู่ที่ 05 ตำบลบางเมือง	00935-รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปีง หมู่ที่ 05 ตำบลบางเมือง	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า ชนิดเคลื่อนย้ายได้	เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า เคลื่อนย้ายได้
2	สมุทรปราการ	00935-รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปีง หมู่ที่ 05 ตำบลบางเมือง	00935-รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปีง หมู่ที่ 05 ตำบลบางเมือง	08-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
3	สมุทรปราการ	10685-รพ.สมุทรปราการ	00933-รพ.สต.สำโรงเหนือ หมู่ที่ 03 ตำบลสำโรงเหนือ	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
4	สมุทรปราการ	10685-รพ.สมุทรปราการ	00934-รพ.สต.บางเมือง หมู่ที่ 02 ตำบลบางเมือง	08-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
5	สมุทรปราการ	10685-รพ.สมุทรปราการ	00939-รพ.สต.บางปู หมู่ที่ 01 ตำบลบางปู	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
6	สมุทรปราการ	10685-รพ.สมุทรปราการ	00940-รพ.สต.บางด้วน หมู่ที่ 05 ตำบลบางด้วน	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.
7	สมุทรปราการ	10685-รพ.สมุทรปราการ	00967-รพ.สต.บางหญ้าแพรก หมู่ที่ 16 ตำบลบางหญ้าแพรก	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
8	สมุทรปราการ	10685-รพ.สมุทรปราการ	00977-รพ.สต.สำโรงกลาง หมู่ที่ 07 ตำบลสำโรงกลาง	08-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
9	สมุทรปราการ	10685-รพ.สมุทรปราการ	00978-รพ.สต.สำโรงใต้ หมู่ที่ 08 ตำบลสำโรงใต้	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ดิจิตอล	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
10	สมุทรปราการ	10685-รพ.สมุทรปราการ	24027-รพ.สต.พุทธรักษา หมู่ที่ 02	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
11	สมุทรปราการ	10685-รพ.สมุทรปราการ	24028-รพ.สต.ร่มโพธิ์ หมู่ที่ 07	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ
12	สมุทรปราการ	10685-รพ.สมุทรปราการ	24029-รพ.สต.บุญศิริ หมู่ที่ 03 ตำบลบางเมือง	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
13	สมุทรปราการ	10752-รพ.บางบ่อ	10752-รพ.บางบ่อ	04-ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา	เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด พร้อมระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ	เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด พร้อมระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ

ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.
14	สมุทรปราการ	10753-รพ.บางพลี	00958-รพ.สต.วัดสลด หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว	-	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.วัดสลด ชั้น 3	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.วัดสลด ชั้น 3
15	สมุทรปราการ	10753-รพ.บางพลี	00960-รพ.สต.คลองสี หมู่ที่ 14 ตำบลบางปลา	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
16	สมุทรปราการ	10753-รพ.บางพลี	10753-รพ.บางพลี	06-ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย	เครื่องบันทึกตะกอนปัสสาวะ	เครื่องบันทึกตะกอนปัสสาวะ
17	สมุทรปราการ	10753-รพ.บางพลี	10753-รพ.บางพลี	04-ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา	เครื่องดูดสุญญากาศในการทำคลอด (Vaccum)	เครื่องดูดสุญญากาศในการทำคลอด (Vaccum)
18	สมุทรปราการ	10754-รพ.บางจาก	00965-รพ.สต.บางจาก หมู่ที่ 01 ตำบลบางจาก	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
19	สมุทรปราการ	10754-รพ.บางจาก	10754-รพ.บางจาก	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด
20	สมุทรปราการ	10754-รพ.บางจาก	10754-รพ.บางจาก	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	ชุดดูดเสมหะไปป์ไลน์ (Suction Continuous)	ชุดดูดเสมหะไปป์ไลน์ (Suction Continuous)
21	สมุทรปราการ	10754-รพ.บางจาก	10754-รพ.บางจาก	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องขุดหินปูน แบบ Electro Magnetic	เครื่องขุดหินปูน แบบ Electro Magnetic

ลำดับ	จังหวัด	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.
22	สมุทรปราการ	10754-รพ.บางจาก	10754-รพ.บางจาก	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	ยูนิตทำฟัน	ยูนิตทำฟัน
23	สมุทรปราการ	10754-รพ.บางจาก	10754-รพ.บางจาก	12-ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู
24	สมุทรปราการ	10755-รพ.พระสมุทรเจดีย์	10755-รพ.พระสมุทรเจดีย์	-	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ สวาทยานนท์	ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาล พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
25	สมุทรปราการ	10755-รพ.พระสมุทรเจดีย์	10755-รพ.พระสมุทรเจดีย์	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิด ตั้งโต๊ะ	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ
26	สมุทรปราการ	28785-รพ.บางเสาธง	28785-รพ.บางเสาธง	03-ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่ น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวน เพดาน	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน

ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ
58,115.05	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	58,115.05	0	0	58,115.05	6515-039-1112	ปี 2562
130,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	130,000.00	0	0	130,000.00	7440-101-0002	ปี 2562
886,400.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	886,400.00	0	0	886,400.00	2320-008-0005	ปี 2547
130,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	130,000.00	0	0	130,000.00	7440-012-0001/14	ปี 2553
886,400.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	886,400.00	0	0	886,400.00	2320-008-0005	ปี 2547
886,400.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	886,400.00	0	0	886,400.00	2320-008-0006	ปี 2550

ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ
886,400.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	886,400.00	0	0	886,400.00	2320-008-0002/1	ปี 2552
130,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	130,000.00	0	0	130,000.00	7440-010-0001	ปี 2554
1,200,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00	6650-002-0001/1	ปี 2558
886,400.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	886,400.00	0	0	886,400.00	2320-008-0001	ปี 2551
886,400.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	886,400.00	0	0	886,400.00	2320-008-0001	ปี 2551
886,400.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	886,400.00	0	0	886,400.00	2320-008-0013	ปี 2553
1,950,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	1,610,000.00	340,000.00	0	1,950,000.00	6515-025-0009/1	ปี 2554

ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ ทดแทน	ปีที่ซื้อ
499,000.34	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	499,000.34	0	0	499,000.34	อาคารบริจาค	ปี 2537
886,400.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	886,400.00	0	0	886,400.00	นค 2093 สมุทรปราการ	ปี 2545
75,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	75,000.00	0	0	75,000.00	6515-014-2012/1	ปี 2537
327,822.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	327,822.00	0	0	327,822.00	6515-032-1204/1	ปี 2549
886,400.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	886,400.00	0	0	886,400.00	2310-008-0001/1	ปี 2553
75,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	75,000.00	0	0	75,000.00	6515-026-1002/5	ปี 2553
13,000.00	10	20-วงเงินระดับจังหวัด	130,000.00	0	0	130,000.00	9999-001-0001/3	ปี 2557
25,000.00	3	20-วงเงินระดับจังหวัด	75,000.00	0	0	75,000.00	6520-004-0001/1- 2,6	ปี 2529,2535,2559

ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ
460,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	460,000.00	0	0	460,000.00	6520-007-0001/4	ปี 2553
57,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	57,000.00	0	0	57,000.00	4120-001-0009/17	ปี 2548
454,700.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	454,700.00	0	0	454,700.00	ตามแบบอาคาร 1000-001-1001/2	ปี 2549
25,000.00	2	20-วงเงินระดับจังหวัด	50,000.00	0	0	50,000.00	6515-069-1301/15-16	ปี 2554
1,750,000.00	1	20-วงเงินระดับจังหวัด	1,300,000.00	450,000.00	0	1,750,000.00	6525-004-0018/1	ปี 2557

เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิง	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	ชำรุด	แผนกที่ใช้งาน	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ	ID
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งใช้งานได้ไม่ค่อยดี ปรับฟังก์ชันไม่ได้ บางครั้งกดเซ็นเซอร์ไม่ทำงาน	1-ครุภัณฑ์	3-ห้องตลาด	ตามราคาห้องตลาด สอบเทียบจากร้านค้า 2 ราย	2	1	แผนกแพทย์แผนไทย	ผ่าน		525069
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งไม่สามารถประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	ICT พ.ค.63 ID=1	2	1	ห้องจ่ายยา	ผ่าน	อ้างอิงราคา	525068
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 17 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.1.3, ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.3.2	1	1	รพ.สต.สาโรงเหนือ	ผ่าน	ใส่ชื่อรายการให้ครบ	515878
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 11 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	ICT พ.ค.63 ID=1	1	1	งานรักษาพยาบาล	ผ่าน		515884
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 17 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.1.3, ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.3.2	1	1	รพ.สต.บางปู	ผ่าน		515879
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 14 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.1.3, ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.3.2	1	1	รพ.สต.บางด้วน	ผ่าน		515880

เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิง	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	ชำรุด	แผนกที่ใช้งาน	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ	ID
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 12 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.1.3, ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.3.2	1	1	รพ.สต.บางหญ้าแพรก	ผ่าน		514876
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 10 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	ICT พ.ค.63 ID=1	1	1	งานรักษาพยาบาล	ผ่าน		514877
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 6 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	กบรส. 23 ก.ค. 63 ID=กบรส.245	1	1	ตรวจโรคทั่วไป	ผ่าน	รายการไม่ตรงกัน	514878
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 13 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.1.3, ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.3.2	1	1	รพ.สต.พุทธรักษา	ผ่าน		515882
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 13 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.1.3, ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.3.2	1	1	รพ.สต.ร่มโพธิ์	ผ่าน		515881
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 11 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	ส.งบ ธ.ค.63 ID=8.2.1.3	1	1	รพ.สต.ชุมชนบุญศิริ	ผ่าน		515885
เครื่องเก่าชำรุด ใช้งานมานาน เกิน 10 ปี	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	กบรส. 23 ก.ค. 63 ID=กบรส.97	1	1	การพยาบาล โรงพยาบาลบางบ่อ	ผ่าน		523801

เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิง	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	ชำรุด	แผนกที่ใช้งาน	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ	ID
ผนังอาคาร ฝ้าเพดาน และหลังคาชำรุด น้ำเข้าเวลาฝนตกทำทรัพย์สินเสียหาย อาคารก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2537	2-สิ่งก่อสร้าง	1-ราคากลาง	ราคากลาง	1	1	อาคารสำนักงาน	ผ่าน		509559
ทดแทนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค 2093 สมุทรปราการ ที่มีอายุใช้งาน 19 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	ส.งบ ธ.ค.63 ID= 8.2.1.3	2	1	งานชุมชน	ผ่าน		509566
ทดแทนเครื่องเก่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2537 และชำรุดไม่สามารถซ่อมได้	1-ครุภัณฑ์	3-ท้องตลาด	สืบราคาจากท้องตลาด	1	1	เทคนิคการแพทย์	ผ่าน		525109
ทดแทนเครื่องเก่า ตั้งแต่ 16 กันยายน 2549 และชำรุดไม่สามารถซ่อมได้	1-ครุภัณฑ์	3-ท้องตลาด	สืบราคาจากท้องตลาด	1	1	ห้องคลอด	ผ่าน		525104
ทดแทนคันเดิมที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ และมีอายุการใช้งานเกิน 11 ปี	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563	1	1	งานควบคุมโรค และงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก	ผ่าน		511905
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 11 ปี ซ่อมบำรุงไม่	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	สป.สธ. 29 กันยายน 2563	8	1	งานการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด	ผ่าน		518386
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 7 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	3-ท้องตลาด	สืบราคาจากท้องตลาด	19	10	เป็นครุภัณฑ์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับอาคาร 2	ผ่าน		518383
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 35 ปี , 29 ปี , 5 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	สป.สธ. 29 กันยายน 2563	8	3	กลุ่มงานทันตกรรม	ผ่าน		518379

เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิง	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	ชำรุด	แผนกที่ใช้งาน	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ	ID
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 11 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	สป.สร. 29 กันยายน 2563	6	1	กลุ่มงานทันตกรรม	ผ่าน		518374
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด อายุการใช้งาน 16 ปี ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	สป.สร. 29 กันยายน 2563	8	1	งานเวชภัณฑ์มีชียา	ผ่าน		518380
ซ่อมแซมเนื่องจากโรงพยาบาลก่อสร้างมากกว่า 30 ปี หลังคาเกิดความชำรุดทรุดโทรม มีน้ำรั่วซึม จึงต้องดำเนินการซ่อมแซม	2-สิ่งก่อสร้าง	1-ราคากลาง	ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (ตามแบบ ปร.4/ปร.5)	1	1	โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์	ผ่าน		525053
ทดแทนเครื่องเดิมเนื่องจากของเดิมชำรุดหมดอายุการใช้งาน	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	กบรส. 23 ก.ค. 63 ID=กบรส.425	2	2	โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์	ผ่าน		525057
ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดและซ่อมแซมบ่อย ราคาประเมินการซ่อมแซมล่าสุดมีราคาสูง ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม	1-ครุภัณฑ์	1-ราคากลาง	กบรส. 23 ก.ค. 63 ID=กบรส.447	1	1	กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ. บางเสาธง	ผ่าน	เพิ่มรหัสลูกข่าย	515626